

# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeines .....</b>	3
<b>Parametrisierung .....</b>	3
<b>Dokumente .....</b>	3



# FreeCAD

(Ich benutze derzeit die Version 0.20, die Beschreibungen sind z.T. aber noch für 0.17)

## Allgemeines

- (v0.17) Vor dem Exportieren bzw. Hinzufügen zur Bibliothek die Einzelteile zusammenfassen, da ansonsten das Ergebnis meist nicht komplett ist.

## Parametrisierung

1. Zu Arbeitsbereich **Spreadsheet** wechseln
2. Neue Tabelle erstellen
3. Tabelle mit gewünschten Werten erstellen
4. Den benötigten Zellen (mit den Werten) Aliase erstellen (re. Maustaste → Eigenschaften → Alias)
5. Diese Aliase können dann bei allen möglichen Werten im Modell benutzt werden (klick auf  $[f(x)]$  im Wertefeld)
6. Bei parametrisierten Projekten immer unveränderliche Referenzebenen verwenden
  1. externe Objektreferenzen funktionieren nicht und werden bei Änderungen von Werten zerstört
  2. Abschrägungen funktionieren auch nicht zuverlässig, hierfür besser Pockets verwenden.

## Dokumente

Seite	Stand	Version	Beschreibung	Kategorien	Zuletzt geändert	Letzte Zusammenfassung
FreeCAD	Fortlaufend	25.0705	FreeCAD	Anleitung, CAD, FDM-Druck, SLA-Druck	05.07.2025 14:02	[Parametrisierung]
FreeCAD Addons	Überprüfen	20.0227		Anleitung, CAD	01.01.1970 01:00	

[CSV-Export](#)

Artikel Info	
Stand	Aktualisieren
Version	23.0416

<b>Artikel Info</b>	
	<a href="#">Anleitung</a>
<b>Kategorien</b>	<a href="#">,</a> <a href="#">CAD</a> <a href="#">,</a> <a href="#">FDM-Druck</a> <a href="#">,</a> <a href="#">SLA-Druck</a>